


SE CHAUFFER SANS RISQUE



**BON ENTRETIEN
DES CHAUDIÈRES**



**ÂÉRER 10 MINUTES
PAR JOUR**



**PAS DE CHAUFFAGE
IMPROVISÉ**



**PAS DE CHAUFFAGE
D'APPOINT
TROP LONGTEMPS**



**NE PAS BOUCHER
LES ÂÉRATIONS**

LE MONOXYDE DE CARBONE EST UN GAZ INODORE, INVISIBLE ET TOXIQUE.
Pour éviter les accidents parfois mortels,
respecter le mode d'emploi des appareils de chauffage.

EN CAS DE SYMPTÔMES

VERTIGE **NAUSÉE** **MAUX DE TÊTE** **FATIGUE**

AYEZ LES BONS RÉFLEXES

**ÂÉRER
LE LOGEMENT**

**ARRÊTER
LE CHAUFFAGE**

**SORTIR DU LOGEMENT
OU DU BÂTIMENT**

APPELER LES SECOURS
15 LES URGENCES
18 LES POMPIERS
114 POUR LES MALENTENDANTS

**ATTENDRE L'AUTORISATION
DES POMPIERS
OU DU CHAUFFAGISTE
POUR Y RETOURNER**